


УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»  
 Л.М. Федосенко  
04.04.2024 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа"

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, - 2110,2 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка: Д-34164,15 кв.м.;

1.4. Год постройки здания: 1956 г., последнего капитального ремонта: – нет;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального не определена.

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа»; МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692588, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел народного образования администрации Пограничного муниципального округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692582, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт. Пограничный, ул. Советская, 63, телефон: 8(42345) 21-3-96, E-mail: ono@pogranichny.org

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности: образовательная

2.2 Виды оказываемых услуг: Осуществление образовательного процесса по направлению дошкольное образование, начальное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционное обучение (интернет, телефон), на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 6,5-18 лет, взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске,

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет

2.6. Плановая мощность: 250 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 1. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: личный транспорт, школьные автобусы по маршрутам Жариково-Рубиновка-Жариково, Жариково-Духовское-Жариково;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м, парковочная площадка - есть

3.2.2. время движения (пешком): 5 -20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (наземная теплотрасса, неровности)

Их обустройство для инвалидов-колясочников: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,У,К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,К,О,У), ДУ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И (С,К)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И (С,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (О,С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,ОГ,У), ДУ-И (С)

**\*\* Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД– временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Доступен частично избирательно (Г, У, О), доступен условно индивидуально для слепых, колясочников.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<\*>- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022-2025 г. в рамках исполнения программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Пограничном муниципальном округе на 2022-2025 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

**доступно частично индивидуально**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения при администрации Пограничного муниципального округа.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, «Доступная среда. Учимся жить вместе»

---

(наименование сайта, портала)

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от 01 апреля 2024 г.

2. Акта обследования объекта:

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа»
- 1.2. Адрес объекта: Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 2110,2 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка- Да-3164,15 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1956 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального: не определена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа» (МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация. Виды оказываемых услуг: Осуществление образовательного процесса по направлению дошкольное образование, начальное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
личный транспорт, школьные автобусы по маршрутам Жариково-Рубиновка-Жариково, Жариково-Духовское-Жариково;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от парковочной площадки 50 м.
  - 3.2.2 время движения (пешком) 5 -20 мин.
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
  - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) нет
  - 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (наземная теплотрасса, неровности)
  - 3.2.7 Их обустройство для инвалидов-колясочников: нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (К, О, С), ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,У,К), ДУ-И (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,К,О,У), ДУ-И (С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И (С,К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И (С,К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (О,С), ВНД (К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ-И (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,ОГ,У), ДУ-И (С)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступен частично избирательно (Г,У,О), доступен условно избирательно для слепых, колясочников. Нет выделенного от проезжей части пешеходного пути, перекрёстки не регулируемые, есть перепады на пути следования к объекту; школьные автобусы не адаптированы к перевозке инвалидов колясочников; санитарно-гигиенические комнаты не приспособлены для инвалидов колясочников, слепых.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления средств

в рамках исполнения программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Пограничном муниципальном округе на 2022-2025 г.

4.3 **Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

доступен частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

4.4.2. согласование работ надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое-указать):

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое: \_\_\_\_\_

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, «Доступная среда. Учимся жить вместе»

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на здание в целом на 2 л.

Руководитель рабочей группы

Директор

МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»

\_\_\_\_\_/ Л.М. Федосенко

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда

\_\_\_\_\_/ В.А. Петрова

Заведующий хозяйством

\_\_\_\_\_/ Н.А. Олешко

Председатель районного общества инвалидов

\_\_\_\_\_/ О.А. Ситникова



**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»**

692588, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию 2 пути	Есть						
1.2	Вход на территорию № 1 через навесную вращающуюся калитку	Есть			Узкий проход	К,С	Не требуется Доступен основной вход	
1.3	Вход на территорию основной	Есть			Нет		Не требуется	
1.4	Путь (пути) движения на территории	Есть			Отсутствие тактильного покрытия на пешеходном пути	С	Укладка тактильного покрытия	Текущий ремонт
1.5	Лестница (наружная)	Нет					Не требуется	
1.6	Пандус (наружный)	Есть			Нет		Не требуется	
1.7	Автостоянка и парковка	Есть			Нет контуров парковочного места	К,О	Нанести контуры парковочного места, установить соответствующий знак	Дорожные
	ОБЩИЕ требования к зоне				Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: -ширина-не менее 3,5 м., обозначение знаками, вблизи входа в здание-не далее 50 м. Количество мест для транспорта инвалидов не менее 10% (но не менее одного)			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (Г,О,У,К), ДУ-И (С)	Текущий ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется выделение парковочного места для инвалидов, нанесение контуров парковочного места, установка специального знака, укладка тактильного покрытия.

## I. Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»

692588, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный  
округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) имеется 2 лестницы	Есть			Отсутствие лифта (подъёмника) для аварийной эвакуации используется редко, в экстренных случаях	К,О	Установка лифта (подъёмника) технически невозможна	Альтернативная форма обслуживания
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Нет	К,О	Нет	
2.3	Входная площадка (крыльцо)	Есть			Отсутствие контрастной окраски. Высота ступенек к крыльцу 0,20 м.	К,О,Г,С,У	Нанесение контрастной окраски, Помощь сотрудника	Альтернативная форма обслуживания
2.4	Дверь (входная) имеется 2 двери	Есть						
2.5	Дверь № 1 (входная парадная)	Есть			Ширина двери 0,85, высота порога 5,5 см. при норме 2,5 см. Дверные ручки не приспособлены для открывания дверей людьми с нарушениями ОДА и находятся на высоте 1,30 м. Нет тактильной полосы перед дверью	К,О,С	Расширение двери за счёт открытия 2 створки, занижение порога до 2,5 см., установка специальных ручек с уменьшением высоты их крепления. Нанесения тактильной полосы.	Текущий ремонт
2.6	Входная площадка (перед дверью № 2)	Есть			Нет навеса над дверью. Нет тактильной полосы перед	К,У,Г,О,С	Установка навеса, нанесение тактильной	Текущий ремонт

					дверью. Неровности площадки		полосы, устранение неровностей	
2.7	Дверь № 2 (входная)	Есть			Ширина двери 0,85 м., высота порога 0,03 м. Дверные ручки не приспособлены для открывания дверей людьми с нарушениями ОДА и находятся на высоте 1,30 м. Нет тактильной полосы перед дверью	К,О,С	Расширение двери за счёт открытия второй створки, занижение порога до 2,5 см, установка специальных ручек с уменьшением высоты их крепления. Нанесения тактильной полосы	Текущий ремонт
2.8	Тамбур (двери № 1)	Есть			Нет		Не требуется	
2.9	Тамбур (двери № 2)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Пандус должен иметь шероховатую поверхность, поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м., поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м., входные двери шириной не менее 1,2 м., ступени и подступеньки иметь контрастную окраску, навес размером 220 см. на 220 см.	К,О,С		Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (Г,О, К,У), ДУ-И (С)	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо произвести ремонт входной площадки и ступеней к ней, нанесение контрастной маркировки ступеней, расширение двери за счёт открытия второй створки, уменьшение высоты порога, установка специальных ручек

***Входная площадка (перед дверью)***

**І Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ «Жариковская СОШПМО»

692588, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный  
округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор вестибюль	Есть			Участки пола не имеют контрастной окраски, нет поручней вдоль стен	К,О,С	Нанесение контрастной окраски, установка поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствует контрастная окраска ступеней перед лестницей. Ширина лестницы 1 м.	К,О,С	Нанесение контрастной окраски ступеней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Установка пандуса	К	Установка пандуса технически невозможна	Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	Нет			Установка лифта	К	Установка лифта (подъёмника) технически невозможна	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	Есть			Ширина двери 0,85, высота порога 6 см. при норме 2,5	К,О,С	Расширение двери за счёт открытия 2 створки, занижение порога до 2,5 см.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации имеется 4 пути	Есть						Текущий ремонт
3.7	№ 1 Пути эвакуации (1 этаж под лестничным маршем				Неровности крыльца при выходе, ступени высотой 30 см. Дверной порог	К,О,С	Замена двери. Ремонт крыльца. Разместить эвакуационный знак Е	Текущий ремонт

					4,5 см., дверной проём 85 см. Внутренний крючок для закрывания находится на высоте 1 м 56 см. Используется редко в экстренных ситуациях. Отсутствие эвакуационного знака Е21		21.Помощь сотрудника	
3.8	№ 2 Пути эвакуации (1 этаж) правое крыло здания				Отсутствие пандуса на аварийном выходе (1 этаж). Высота ступенек 35 см. Крыльцо имеет неровности. Используется редко в экстренных ситуациях. Отсутствие эвакуационного знака Е 21	О,С,К	Установка съёмного пандуса. Ремонт крыльца. Разместить эвакуационный знак Е 21. Помощь сотрудника	Индивидуальное решение ТСР
3.9	№ 3 (2 этаж) правое крыло здания				Отсутствие контрастной окраски на ступенях. Отсутствие эвакуационного знака Е 21		Нанесение контрастной окраски на ступенях. Разместить эвакуационный знак Е 21	Текущий ремонт
3.10	№ 4 (2 этаж) левое крыло здания				Отсутствие контрастной окраски на ступенях. Отсутствие эвакуационного знака Е 21		Нанесение контрастной окраски на ступенях. Разместить эвакуационный знак Е 21	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м., лестницы не менее 1,35 м., двери не менее 0,9 м., лестница и пандус должны быть оборудованы поручнями, коридоры оснащены селекторной связью и АПС			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей движения внутри здания, в том числе путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И (С,К)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствие контрастной окраски на ступенях; нет аварийного лифта (подъемника) для аварийной эвакуации со 2 этажа, нет эвакуационных знаков Е 21, завышены ступени, требуется ремонт крылец на аварийных выходах.



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»

692588, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный

округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Отсутствует звуковая информация о возможности войти в помещение, дверные проёмы и ручки не выделены контрастным цветом. Отсутствует дублирование информации рельефными знаками.	К,О,С,Г,У	Выделение контрастным цветом дверного проёма и дверных ручек. Установка информирующих обозначений рядом с дверью	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Нарушений нет		Не требуется	
4.3	Мастерские	Есть			На входе имеются ступеньки высотой 30 см. Нет контрастной окраски ступенек	К,С,О	Уменьшить высоту ступенек. Нанести контрастную краску. Помощь сотрудника.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Свободное пространство: - не менее 0,9 на 1,5 м. (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске	К	Установка пандуса технически невозможна	Индивидуальное решение с ТСР

					(на 90-180°)- не менее 1,4 м. в диаметре. Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м. - не менее 1,2 м. (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И (С,К)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Необходимо установить информационные таблицы, выполненные по Брайлю, установить специальные дверные ручки, выделенные контрастным цветом. В мастерских необходимо уменьшить высоту ступенек и нанести контрастную краску.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»  
692588, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный  
округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты (2)	Есть						
5.2	Туалетная комната № 1 (мужская)	Есть			Дверной проём менее 0,9 м., ширина менее 1,65 м. глубина менее 1,8 м. отсутствует кнопка вызова персонала, информационное световой табло, крючки и поручни, автоматический слив	К,О,С,Г,У	Установка кнопки вызова сотрудника, установка светового табло, поручней и крючков, установка автоматического слива, помощь сотрудника	Текущий ремонт
5.3	Туалетная комната № 2 (женская)	Есть			Дверной проём менее 0,9 м., ширина менее 1,65 м. глубина менее 1,8 м. отсутствует кнопка вызова персонала, информационное световой табло, крючки и поручни, автоматический слив	К,О,С,Г,У	Установка кнопки вызова сотрудника, установка светового табло, поручней и крючков, установка автоматического слива, помощь сотрудника	Текущий ремонт
5.4	Душевая/ванная комната	Нет						
5.5	Бытовая комната (гардеробная)	Есть			Высоко расположены крючки для одежды	К,С,О	Требуется помощь сотрудника, уменьшить высоту крючков	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалетная кабина должна иметь ширину 1,65 м., глубину 1,8 м., ширина	К,С,О		

					двери не менее 0,9 м., крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги, автоматический слив, высота вешалки не должна превышать 1,5 м.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (О,С), ВНД (К)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствие светового табло в туалетных комнатах, нет поручней в туалетных комнатах, нет места для разворота колясочникам в гардеробной (раздевалке), крючки для одежды в гардеробной находятся высоко для МГН.

# **I Результаты обследования:**

## **6. Системы информации на объекте**

МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»

692588, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный

округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Отсутствуют световые средства информации, табло, тактильная информация (имеется только при входе)	Г,С	Установка световых средств информации, сигнализации и об опасности, тактильных средств на путях движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Есть			Нет	С		
6.3	Тактильные средства	Есть			Табличка по Брайлю установлена только при входе в здание	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ-И (С)	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, информация об услугах, предоставляемых учреждением, размещена на информационном стенде. Кабинеты, входы в туалет не оснащены информационными табличками. Необходима установка тактильных средств информации, оснащение школы световыми табло в туалетных комнатах.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»  
\_\_\_\_\_/ Л.М. Федосенко  
01.04.2024 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа "
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее двухэтажное здание, - 2110,2 кв.м.;  
- наличие прилегающего земельного участка: Да-34164,15 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1956 г., последнего капитального ремонта: – нет;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального не определена.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа»; МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692588, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный округ, с. Жариково, ул. Кооперативная, 33.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел народного образования администрации Пограничного муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692582, Российская Федерация, Приморский край, Пограничный муниципальный округ, пгт. Пограничный, ул. Советская, 63, телефон: 8(42345) 21-3-96, E-mail: ono@pogranichny.org

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Осуществление образовательного процесса по направлению дошкольное образование, начальное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционное обучение (интернет, телефон), на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 6,5 лет до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - нет
- 2.6. Плановая мощность: 250 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Нет

### 3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: личный транспорт, школьные автобусы по маршрутам Жариково-Рубиновка-Жариково, Жариково-Духовское-Жариково;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м, парковочная площадка - есть

3.2.2. время движения (пешком): 5 -20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (наземная теплотрасса, неровности)

Их обустройство для инвалидов-колясочников: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.



5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<\*>- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.